



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Catalina La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Santo Domingo I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santo Domingo I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-8574-43	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: Desmoronarse en el mal estado.




Foto 2: Cambio de láminas oxidadas




Foto 3: Cambio de estructuras metálicas, láminas oxidadas, ventanas y piso de tierra.



Foto 4: Cambio completo de baños: puerta, pintura, tasa, laminas.



Foto 5: Modificación de lavamanos.



Foto 6: Modificación de piso de cemento normal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

