



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruha Alta Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Benitzul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0032-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: Se observa la necesidad, porque no hay buena construcción.



Foto 2: Se observa la necesidad de que no cuenta con un buen techo.



Foto 3. Necesidad de cambio de techo.



Foto 4: Se observa que no contamos con piso.



Foto 5: Se observa que es necesario la escuela.



Foto 6: No contamos con suficientes aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

