



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Secritez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0033-43	FECHA:	22-02-2024.



Este establecimiento necesita el muro perimetral



FOTO 2:
Este es la parte que se necesita mejorar



Los portones ya no dejan cerrados por estar dañados la malla.



Se necesita remodelar la parte dañada de un escritorio.



La falta de circulación permite la entrada de animales de los vecinos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público