



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sesaltul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0034-43	FECHA:	21/02/2024





Foto1: Se observa el area del centro educativo lo que se necesita el cerco es de 280 m.Cuadrado porque en el area de la EORM es importante la circulacion con maya base concreto

Foto 2: Se observa que el porton de la escuela hace falta para que la escuela se encontrará con mejor seguridad.



Foto 3: se observa del area de la EORM se necesita el cerco.

Foto 4: se observa el perimetro de la circulacion en maya hace falta.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público