

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Isla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1617 0035 -43	FECHA:	23/02/2024



FOTO 1: MODULO 1 CUBIERTA DE LAMINA




FOTO 2: MODULO 2 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



FOTO 3: MODULO 3 MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE AULAS Y DIRECCION




FOTO 4:



Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

