



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nacimiento Raxquiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0036-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: en la EORM es de carácter urgente la reparación de esta puerta.




Foto 2: en la EORM es muy importante terminar de reparar este baño.

Foto 2: en la EORM es muy importante terminar de reparar este baño.



Foto 3: en la EORM es de suma importancia reparar esta lamina, por el motivo que está dañada.



Foto 4: en la EORM aquí el mantenimiento de este portón es de carácter urgente la reparación.



Foto 5: en la EORM en este portón es muy importante la reparación para evitar que entren personas no autorizadas.



Foto 6: en la EORM ya se encuentra en pésimas condiciones: esta parte de la entrada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

