



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA VICTORIA, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0038-43	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Se observa la estructura del techo a sustituir.



Foto 2 : Se observa las laminas deterioradas a sustituir.



Foto 3: Se observa el balcón exterior e interior.



FOTO 3: Se observa el color de la escuela a sustituir.



Foto 5: Se observa la cocina a mejorar.



Foto 6: Se observa la torta de concreto detrás de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público