

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | Raxruha |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Candelaria Camposanto |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-17-0039-43 | FECHA: | 22-02-2024. |



Foto1: Ampliación de aula



Foto 2: Ampliación de aula.



Foto 3: Ampliación de aula.



Ampliación de aula.



Foto 5: Reparación de tanque.



Foto 6: Reparación de tanque.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. M. B. M.

Firma y sello del Presidente de la COPV



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

