



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0041-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: urge la colocacion de piso para un mejor patio.



Foto 2: urge la colocacion de cuneta de concreto.




Foto 3: es necesario la Circulacion del area de la Escuela para una mayor seguridad.



Foto 4: limite de colocacion de cerco de malla.




FOTO 5: colocacion de cerco de malla lado frontal.





Foto 6: es necesario la colocacion y instalacion de accesorio para sanitario, lava manos entre otros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---