



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 17 - 0045 - 43	FECHA:	22 - 02 - 2024.



Foto 1: MÓDULO 1. Se observa el deterioro y la necesidad del cambio total de las láminas.



Foto 2: Módulo 1. Se observa la necesidad del mantenimiento de estructuras metálicas.




Foto 3: Módulo 1. Se observa la necesidad de pinturas en las paredes exteriores e interiores de las tres aulas de primaria y la dirección.



Foto 4: MÓDULO 2. Se observa el deterioro y la necesidad de cambio de láminas y mantenimiento de estructuras metálicas del aula de preprimaria




Foto 5: Módulo 2. Se observa la necesidad de instalación de vidrios y el mantenimiento de la base de ventanas.



Foto 6: Módulo 2. Se observa la necesidad de pinturas en las paredes exteriores e interiores de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Saul Barrios*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello del Centro Educativo Público

