

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO XALIHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 17 - 0047 - 43	FECHA:	22 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Refuerzo de estructura del techo (costaneras) con daños sin mantenimiento la cocina del establecimiento.



Foto 2: Parte atrás de las aulas se aprecia deterioros, principalmente las ventanas y piso.



Foto 3: Hce falta puertas las aulas y cocina se mantiene abierto todos los días.



Foto 4: Se observa rajaduras de la cocina hace falta repello y fundición.



Foto 5: El piso de atrás la escuela está deteriorada sin mantenimiento.



Foto 6: Ventanas sin mantenimiento, con daños ocasionados por antigüedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

