



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0086-42	FECHA:	




Foto 1: Reparación de piso de cemento



Foto 2: Mantenimiento de ventanales



Foto 3: Mantenimiento de cableado eléctrico




Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: Reparación de muros perimetrales de block



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

