



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Flor Sesajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0088-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Circulación en proceso



Foto 2: Aula en mal estado por la falta de circulación



Foto 3: Puertas sucias por la falta de circulación




Foto 4: Falta de circulación



Foto 5: Circulación en proceso



Foto 6: pintura deteriorada por la falta de circulación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

