

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhà
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yalicoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0090-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Se observa del techo muy deteriorado en oxidado de las laminas formal la medicion es de largo 43 mts. Y el anch es 9 mts. Modulo 2



Foto 2: Se observa las puertas, ventanas y balcones de preprimaria muy abierto, la medicion es 0.86 x 2 mts. De dos puertas una ventana la medida es 0.80x 0.85 m. Y dos balcones la medida es 2.25x 1.50 mts.




Foto 2: De dos puertas una ventana la medida es 0.80x 0.85 m. Y dos balcones la medida es 2.25x 1.50 mts. Modulo 2



Foto 2: Se observa el piso dentro del aula de primaria de un aula temporal, falta obra gris de piso. Modulo 2



Foto 3: Se observa al modulo de letrina en mal estado y con puertas de madera, de sustitucion de 6 puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

