



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mucbilhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 17 - 0094 - 43	FECHA:	24/04/2024



Ampliación de Cocina



Mejorar el circulado (Paredes)



Cambio de piso



Cambio de lamina



Mejoramiento del techo



Cambio de costaneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales en el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la Caserío Mucbilhá

Firma y Sello Director Centro Educativo Público