

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Pablo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16170095-43	FECHA:	22/02/2024




Foto1: Se observa el deterioro de pintura.



Foto 2: Se observa fosa en mal estado.



Foto 3: Se observa fosa en mal estado.




Foto 4: Se observa el deterioro de pintura.




Foto 5: Se observa deterioro de ventana



Foto 6: Se observa deterioro de ventanas y balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---