



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0096-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL DAÑADO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ



Foto 2: MIEMBROS DEL CONSEJO EDUCATIVO OBSERVANDO LA NECESIDAD DE REPARAR EL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ



Foto 3: MIEMBROS DE LA OPF PRIORIZAN LA NECESIDAD DE LA REPARACIÓN DE LA COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ



Foto 4: PISO, PILA, PAREDES Y ESTUFA RURAL (POLLETÓN) DE LA COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO EN MAL ESTADO



Foto 5: VIDRIOS Y VENTANAS DEL CENTRO EDUCATIVO EN MAL ESTADO




Foto 6: MURO PERIMETRAL Y COLUMNAS EN MAL ESTADO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público