

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEARANX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0097-43	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Manetenimiento del techo del edificio Escolar por deterioro



Foto 2: Mantenimiento de pintura por deterioro



Foto 3: Mantenimiento muro perimetral por deterioro



Foto 4: Mantemiento por deterioro de los postes y de malla



Foto 5: Construcción de cocina por mal estado




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público