

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Secaco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0098-43	FECHA:	26/04/2024



Foto1: Balcones



Foto 2: Circulacion del predio de la escuela.




Foto 3: Pintura y enderezado de puertas.



Foto 4: Muro para evitar un derrumbamiento.



Foto 5: Lamina





Foto 6: Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

