

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COOPERATIVA SECHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0101-43	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Lado frontal de la cocina.



Foto 2: Piso de la cocina.



Foto 3: Entechado de la cocina.



Foto 4: Malla galvanizada de la cocina



Foto 5: Puerta de la escuela



Foto 6: Lamina de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

