



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nacimiento Yalmachac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0103-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Area donde se empleara la cocina.



Foto 2: Aulas con necesidad de colocar canales de agua.




Foto 3: Continuación del Muro Perimetral del edificio escolar. (parte de atrás)




Foto 4: Continuación del portón principal del centro Educativo.



Foto 5: Cambio de Chapas de Puertas de Aulas.



Foto 6: Cambio de Chapas de Puertas de Dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público