



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FLOR SESAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0104-43	FECHA:	24/04/2024




Foto1: Manetenimiento por deterioro de la malla



Foto 2: Mantenimiento por deterioro de los postes




Foto 3: Mantenimiento de muro perimetral por deterioro




Foto 4: Mantemiento por mal estado de la malla



Foto 5: mantenimiento por deterioro de postes




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

