

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FLOR SESAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0104-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Mantenimeinto del muro perimetral



Foto 2: Mantenimiento del muro perimetral



Foto 3: Mantenimiento de muro perimetral



Foto 4: De esta manera va quedando el mantenimiento del muro perimetral



Foto 5: Mantenimietno del muro perimetral




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

