

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FLOR SESAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0104-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Mantenimiento del muro perimetral



Foto 2: Mantenimiento del muro perimetral



Foto 3: Reparacion del muro perimetral




Foto 4: Reparacion del muro perimetral




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---