



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RUBELQUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0107-43	FECHA:	24/04/2023



Foto 1: Se observa la necesidad del mantenimiento de la Cocina.




Foto 2: Se visualiza el mal estado de la cocinal del plantel educativo.



Foto 3: Se ve la necesidad del mejoramiento.




Foto 4: Infraestructura deteriorada de la cocina.




Foto 5: Se observa la parte trasera de la cocina en mal estado.



Foto 6 Se observa el mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

