



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0108-43	FECHA:	2/05/2024




Foto1: Se observa la necesidad del mantenimiento de la Cocina.



Foto 2: Mal estado del material de las paredes de la cocina.




Foto 3: Condiciones inestables de las paredes de la cocina.




Foto 4: Area de la cocina en mal estado




Foto 5: Condiciones inestables de la cocina.



Foto 6: Interior de la cocina en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

