



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0110-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Se necesita cambio de láminas del techo del establecimiento porque se encuentran muy deterioradas debido a que ya tienen 20 años en uso.



Foto 2: También se necesita cambio de costaneras porque se encuentran en mal estado debido a los 20 años que llevan en uso.



Foto 3: Se necesita cambio de 5 puertas de metal, debido a que llevan 20 años en uso y ya se deterioraron.



Foto 4: se solicita cambio de pintura en el salón debido a durante 4 años no han recibido mantenimiento.



Foto 5: se solicita cambio de pintura en el salón debido a durante 4 años no han recibido mantenimiento.



Foto 6: se solicita cambio de pintura en el salón debido a durante 4 años no han recibido mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA SANTA ANA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público CASERÍO SANTA ANA RAXRUHÁ, A.V.