

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Valle Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0113-43	FECHA:	24/04/2024




Foto 1: Cambio de Techo




Foto 2: Rehabilitación de paredes.



Foto 3: Pintura de paredes por deterioro.



Foto 4: Pintada de puertas por deterioro de pintura.




Foto 5: Pintada de puertas por deterioro.



Foto 6: Pintada de paredes por deterioro de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

