



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sexan II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0116-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: se observa el piso de tierra aula



Foto 2. se observa el piso de tierra aula 2.



Foto 3: se observa estructura de madera en mal estado de las aulas.



Foto 4: La pared esta deteriora de las aulas.



Foto 5: se observa la pared aula 3.



Foto 6: Cubierta de Lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ORF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
