

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Veraoaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0119-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: se observa el deterioro del cerco perimetral



Foto 2: se observa el deterioro de la malla



Foto 3: se observa el deterioro del cercado



Foto 4: se observa el deterioro del cercado




Foto 5: se observa el deterioro de la malla



Foto 6: se observa el deterioro del cercado, se priorizo el cercado del muro por la seguridad de los niños ya que la escuela se ubica en la orilla del asfalto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público