



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0129-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Se observa el deterioro de la circulación de la escuela reparando con unos horcones.



Foto 2: se observa el deterioro de las malla y horcones con facilidades de entradas animales domestica.



Foto 3: se observa tambien el deterioro atrás de la escuela



Foto 4: se observa la falta de malla



Foto 5: se observa el deterioro de polleton



Foto 6: se observa el deterioro de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

