



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL VOLCANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0134-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Mantenimiento de circulación del predio del Establecimiento



Foto 2: Mantenimiento por deterioro de la malla



Foto 3: Mantenimiento de circulación por por deterioro



Foto 4: Mantemiento por deterioro de los postes y de malla





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF 

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 