



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECAHAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0135-43	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Manetenimiento de circulación del predio del Establecimiento



Foto 2: Mantenimiento por falta de Circulacion del predio escolar



Foto 3: Mantenimiento por Falta de muro perimetral



Foto 4: Mantemiento por falta de muro perimetral



Foto 5: mantenimiento por falta de muro perimetral




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

