

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0138-43	FECHA:	6/11/2024



Foto 1: Reparación de la estructura de la cocina



Foto 2: Reparación y cambio del techo de la cocina del edificio escolar



Foto 3: Reparación de la puerta de la cocina del establecimiento



Foto 4: Reparación del piso de la cocina del edificio escolar




Foto 5: Reparación del polleton de la cocina



Foto 6: Reparación de la Pileta de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---