

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | RAXRUHA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO COCNEPCIÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-17-0138-43 | FECHA: | 15/12/2024 |



Foto 1: Culminacion de la reparacion de la estructura de la cocina



Foto 2: Culminación de la reparacion del techo de la cocina



Foto 3: Culminación de la reparacion de la cocina de la escuela



Foto 4: Culminación de la reparacion del piso de la cocina





Foto 5: Culminación de la reparacion del polleton de la cocina



Foto 6: Culminacion de la reparacion de la pileta de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Publico |  |
|---|---|---|---|