

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TEMPISQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0001-41	FECHA:	21 DE JUNIO 2024




Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios y accesorios




Foto 2: Mejoramiento de área de cocina



Foto 3: Mejoramiento de cerramiento y puerta de instalación de ambiente de párvulos 2, sección B



Foto 4: Mejoramiento de cerramiento y puerta de instalación de ambiente de párvulos 2, sección B

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público