



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | Salamá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP No. 4 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Las Piedrecitas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0003-42 | FECHA: | 16 DE FEBRERO 2024 |



Foto 1: Remozar el techo del patio porque tiene saram.




Foto 2: Se puede observar que el saram se cayó por las inclemencias del tiempo y se bajo a los niños les afecta al momento de hacer Educación Física.



Foto 3: Remozar la malla del muro perimetral porque no esta en buenas condiciones.



Foto 4: Se puede observar lo deteriorada que esta la malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público