



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 4.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Piedrecitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0003-42	FECHA:	26 DE JUNIO 2024



Foto 1: Renglón 1 techo de patio



Foto 2: Renglón 1 techo de patio



Foto 3: Renglón 1 techo de patio



Foto 4: Renglón 2 muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma manuscrita]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público