



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	<i>Salamá</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>EODP No. 4.</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Barrio Las Piedrecitas</i>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>15-01-0003-42</i>	FECHA:	26 DE JUNIO 2024



Foto 1: Renglón 1 techo de patio



Foto 2: Renglón 1 techo de patio



Foto 3: Renglón 1 techo de patio



Foto 4: Renglón 2 muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público