



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0008-43	FECHA:	16 DE NOVIEMBRE 2024



Foto1: REPARACIÓN ÁREA DE COCINA



Foto 2: REPARACIÓN ÁREA DE COCINA



Foto 3: PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MÓDULOS, DIRECCIÓN Y AULAS



Foto 4: PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MÓDULOS, DIRECCIÓN Y AULAS



Foto 5: MANTENIMIENTO DE 9 PUERTAS



Foto 6: MANTENIMIENTO DE 9 PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público