



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0008-43	FECHA:	04 DE DICIEMBRE 2024



Foto1: REPARACIÓN ÁREA DE COCINA



Foto 2: REPARACIÓN ÁREA DE COCINA



Foto 3: PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MODULOS, DIRECCIÓN Y AULAS



Foto 4: PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MODULOS, DIRECCIÓN Y AULAS



Foto 5: MANTENIMIENTO DE 9 PUERTAS



Foto 6: MANTENIMIENTO DE 9 PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.