

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIÑO PERDIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0013-43	FECHA:	16 DE ABRIL 2024



Foto 1:  
Perforación Para Columnas



Foto 2:  
Fundición de Cimientos



Foto 3:  
Inicio de Colocación de Piso




Foto 4:  
Colocación de Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Leticio Perma



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público