



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde Los Pinos Salamá, B. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0014-43	FECHA:	22/04/2024




Foto1: Necesidad de mejora en techo a lamina troquelada Cal. 26 y mantenimineto en estructura modulo 3 de aulas (uso propio)



Foto 2: La comunidad educativa manifiesta la necesidad de realizar mejoramiento al tinaco y mejorar base para lavamanos




Foto 3: Se requiere mejora de pintura general en el centro educativo



Foto 4: Necesidad de mejorar los servicios sanitarios con azulejo e instalar puertas como inodoros nuevos, techo, entre otros



Foto 5: Necesidad de mejoramiento de techo de lamina en la cocina y piso en el corredor de la escuela




Foto 6: Mejoramiento de piso ceramico en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

