



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde Los Pinos Salamá, B. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0014-43	FECHA:	28/06/2024



Foto1: Finalización de modificación de techo pintura y balcones modulo 3 (uso prepa).



Foto 2: Finalización de modificación servicio sanitario, pintura interior y exterior, techo, puertas, piso




Foto 3: Finalización de mejoramiento de piso y lavamanos.



Foto 4: Finalización del abastecimiento de agua, azulejado para evitar inundación y banqueta adicional




Foto 5: Cambio de techo de cocina y dirección y pintura en paredes, anticorrosivo en balcones y puertas. Finalización de mejoramiento de piso y lavamanos



Foto 6: Finalización de mejoramiento de piso y lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

