



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA INÈS CHIVAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0015-43	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Reparación del muro de contención e instalación de malla que se encuentra en el establecimiento



Foto 2: Mejoramiento y ampliación de la cocina que esta fabricada de adobe




Foto 3: Instalación de hornillas, piso, sistema eléctrico con iluminaria y azulejo en paredes



Foto 4: Estructura, entechado, instalación de canales, instalación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público