



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>BAJA VERAPAZ</b>	MUNICIPIO:	<b>SALAMÁ</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA SANTA INÉS CHIVAC</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>15-01-0015-43</b>	FECHA:	<b>18 de diciembre de 2024</b>



Foto1: Reparación del muro de contención e instalación de malla que se encuentra en el establecimiento



Foto 2: Mejoramiento y ampliación de la cocina que estaba fabricada de adobe.



Foto 3: Instalación de hornillas. Piso, sistema eléctrico con iluminación y azulejos en paredes.



Foto 4: Estructura, entechado, instalación de canales, instalación de sistema eléctrico e iluminación en el patio del establecimiento educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma manuscrita]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público