



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | Salamá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUN Tipo Federación "José Clemente Chavarría" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Hacienda de la Virgen |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0017-43 | FECHA: | 26 DE FEBRERO 2024 |



Foto 1: Colocación de piso cerámico anti deslizante en corredor anexo 2



Foto 2: Cambio de vidrios en ventanas les Anexo 2



Foto 3: Cambio de ventanales de aula ubicada al este de la escuela



Foto 4: Cambio de Cielo falso, en aula ubicada al este de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | <i>Salamá</i> |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | <i>EOUN Tipo Federación "José Clemente Chavarría"</i> | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | <i>Barrio Hacienda de la Virgen</i> |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | <i>15-01-0017-43</i> | FECHA: | <i>26 DE FEBRERO 2024</i> |




Foto 5: Cambio de vidrios de ventanales en Anexo 3



Foto 6: Cambio de puerta en aula en el área este de la escuela.



Foto 7: Reparación de servicios sanitarios.




Foto 8: Cambio de canal de agua pluvial en anexo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público