



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS TIPO FEDERACIÓN JOSÉ CLEMENTE CHAVARRÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0017-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Cambio de vidrios de ventanales ubicada al este de la escuela.



Cambio de la puerta en aula ubicada al este de la escuela.



Reparación de servicios sanitarios.



Foto 4: Cambio de canal de agua pluvial en anexo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS TIPO FEDERACIÓN JOSÉ CLEMENTE CHAVARRÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0017-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto1: Colocación de piso ceramico antideslizante en corredor anexo 2.



Foto 2: Cambio de vidrios en ventanales de aulas anexo 2.



Foto 3: cambio de vidrios de ventanales en aula ubicada al este de la escuela .



Foto 4: Cambio de techo en aula ubicada al este de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

