



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS PIEDRECITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0018-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Mejoramiento instalación de piso



Foto 2: Mejoramiento cubierta de techo




Foto 3: Mejoramiento de área de servicios sanitarios



Foto 4: Mejoramiento de área de servicios sanitarios



Foto 5: Mejoramiento de área de servicios sanitarios




Foto 6: Mejoramiento de área de servicios sanitarios