

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS PIEDRECITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0018-43	FECHA:	25 DE JUNIO 2024



Foto 1: Mejoramiento instalación de piso



Foto 2: Mejoramiento instalación de piso



Foto 4: Mejoramiento de área de servicios sanitarios



Foto 5: Mejoramiento de área de servicios sanitarios



Foto 7: Mejoramiento de techo



Foto 8: Mejoramiento de techo




Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Liliam Patricia del Rosario Ramirez Moya Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	  <p>Wendy Albertina Castillo Ramirez Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---